

COMUNE DI LAGO

Provincia di Cosenza

SCHEDA DEBITO FUORI BILANCIO

CREDITORE	DITTA EUROEDILTRASPORTI LAGO DI A. POSTERARO	
OGGETTO	Pagamento lavori di demolizione, messa in sicurezza e trasporto a smaltimen del materiale di risulta, di un fabbricato pericolante in Via Croci nella frazion Terrati, costituente pericolo per la pubblica incolumità.	
IMPORTO DEL DEB		
IMPORTO DEL DEB		
IMPORTO DEL DEB	ITO:	

DOCUMENTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE INERENTE LA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PERICOLANTE IN VIA CROCI NELLA FRAZIONE TERRATI E PREVENTIVO DITTA.
INTERESSE PUBBLICO:	Il riconoscimento del debito è atto dovuto in quanto trattasi di spesa effettuata per rimuovere una situazione di pericolo incombente, costituita da un fabbricato aggettante sulla strada provinciale e su via comunale, per il quale era stata già emessa ordinanza di demolizione non eseguita.
DESCRIZIONE:	Successivamente al crollo della copertura e di parte della muratura di un fabbricato in Via Croci nella frazione Terrati, veniva emessa ordinanza di demolizione e ripristino delle condizioni di sicurezza n. 5 del 22/02/2019, prot. 2148. Trascorso inutilmente il tempo concesso ai proprietari del bene per l'eliminazione della situazione di pericolo, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 procedeva con ordinanza n. 16 del 03/07/2019, prot. 2736, ad affidare in via d'urgenza i lavori di demolizione, messa in sicurezza e smaltimento del materiale di risulta alla ditta specializzata Ediltrasporti Lago.
LEGITTIMITÀ DEL RICONOSCIMENTO	Fattispecie di cui all'art. 194, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e Patrimonio arch. Francesco Mazzotta